

Fahrzeugbewertung

3073A23002 - 18.03.2026

Zustandsbericht



Volkswagen

T5 Transporter Kasten-Kombi

KO - VK 760

WV2ZZZ7HZ8H168752

Fahrzeugbewertung

Nr.: 3073A23002 vom: 18.03.2026

KO - VK 760

Inhalt

	Deckblatt mit Zusammenfassung	1
	Kostenübersicht	1
	Technische Daten	2
	Ausstattung / Zubehör	3
01.	Auftrag	4
02.	Besichtigung	4
03.	Technische Daten	4
04.	Fahrzeugbeschreibung	5
05.	Zeitwert	5
06.	Bemerkung	5
	Fahrzeugbewertung	6
07.	Gutachtenfertigstellung	8
	Fotodokumentation (12 Fotos)	

Sachverständigenbüro Andreas Hof, Max-von-Laue-Str. 2a, 76829 Landau

**Landesamt für Vermessung u.
Geobasisinfo Rhl.-Pfalz
Von-Kuhl-Str. 49
56070 Koblenz**

Fahrzeugbewertung

Nr.:	3073A23002
Datum:	18.03.2026
Seiten:	08
Fotos:	12

Zustandsbericht

Amtliches Kennzeichen
Fzg-Halter / Auftraggeber

KO - VK 760
Landesamt für Vermessung u. Geobasisinfo
Von-Kuhl-Str. 49
56070 Koblenz

Auftrag vom / durch
Auftragserteilung erfolgte

03.03.2026 / Fahrzeughalter
Telefonisch

Besichtigungsdatum
Besichtigungsort
Sachverständiger

03.03.2026
Beim Anspruchsteller
Andreas Hof

Zusammenfassung

ZEITWERT (inkl. 19,00% MwSt.)	€	4.300,00
--------------------------------------	----------	-----------------

KFZ-Sachverständigenbüro

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	KO - VK 760
Fahrzeugart	Transporter
Aufbau	Mehrzweckfahrzeug
Hersteller	Volkswagen
Modell / Typ	T5 Transporter Kasten-Kombi
Fz-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZ8H168752
Motor	Diesel
Leistung / Hubraum	62 kW / 1896 ccm
Baujahr	2008
Erstzulassung	13.06.2008
Nächste HU	06.2027
Laufleistung	191523 Km / abgelesen
Farbe	Orange
Bereifung	205/65 R 16 C
Reifenzustand	Neuwertig
Allgemeinzustand	Gut
Karosseriezustand	Gut
Lackzustand	Gut

Ausstattung / Zubehör

Nichtraucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, Karosserievariante: Normaldach, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel asphärisch, links, Scheinwerfer H4, Leuchtweitenregelung, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Wegfahrsperre (elektronisch), Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS, Stahlfelgen 6,5x16, Servolenkung, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Rußpartikelfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Radstand 3000 mm, Antriebsart: Frontantrieb, Getriebe 5-Gang, Motor 1,9 Ltr. - 62 kW TDI KAT (BRR), Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Reserverad in Fahrbereifung, Standheizung mit Fernbedienung und Zuheizung, 2. Batterie



KFZ-Sachverständigenbüro

01. Auftrag

Gemäß Auftrag vom 03.03.2026 wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und der Zeitwert ermittelt.

02. Besichtigung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 03.03.2026 durch Herrn

Andreas Hof .

Besichtigungsort : Beim Anspruchsteller

03. Technische Daten

Der Fahrzeugschein wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der Fahrgestellnummer durch den unterzeichnenden SV überprüft.

04. Fahrzeugbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem normalen Allgemeinzustand.

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel festgestellt:

- Kratzer Frontverkleidung
- Streifschaden Kotflügel und Tür vorne rechts
- Leichte Dellen Schiebetür rechts
- Lackschäden Einstieg links
- Kratzer Seitenteil links
- Dellen Heckklappe
- Stauchung und Kratzer Heckverkleidung
- Reflektor Heckverkleidung gebrochen
- Lackierung teilweise matt und Abblätterungen
- Lackschaden und Roststellen Dachhaut
- Sitzpolster teilweise beschädigt und fleckig
- Türverkleidung vorne links beschädigt
- Türverkleidung vorne rechts beschädigt
- Gebrauchsspuren

Weitere Mängel und dadurch zusätzlich erforderliche Reparaturen und Aufwendungen können nicht ausgeschlossen werden.

05. Zeitwert

(inkl. 19,00% MwSt.)

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt durchgeführt.

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbildenden Faktoren, sowie der örtlichen Marktlage errechnet sich ein Zeitwert in der oben angegebenen Höhe.

06. Bemerkung

Im Fahrzeug sind im Fahrgast- und Laderaum Ablagefächer und Werkzeugboxen eingebaut. Die Einbauten sind in meiner Bewertung nicht enthalten und können auf Wunsch erworben werden.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	T5 Transporter Kasten-Kombi (7H)(04.2003->2009), 1.9 TDI DPF, 2006 - 2009		
Amtl. Kennzeichen	KO - VK 760	Besichtigungsdatum	18.03.2026
Vorgangsname	3073	Farbe	Leuchtorange
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	02 905 027 003 0016 DE003 4616
Erstzulassung / HU	13.06.2008 / 06.2027	KBA-Schlüssel	0603/AIE
Laufleistung (abgelesen)	191.523 km	Karosserie/Aufbau	Kombi
VIN	WV2ZZZ7HZ8H168752	Antriebsart	Frontantrieb
Leistung	62 kW / 84 PS	Zul. Gesamtgewicht	2800 kg
Hubraum	1896 ccm	Schadstoffklasse EU	E4
Motorart	Diesel	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Getriebe	Getriebe 5-Gang	Unfallschaden	unbekannt
Radstand	3000 mm	Zustand	normal
Sitzplätze / Türen	/ 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

(inklusive 19,00 % MwSt. 686,55 EUR)

4.300,00 EUR

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 05.04.2026 zum 18.03.2026

Datenstand 04/2026

Bezeichnung **3073**
Amtl. Kennzeichen **KO - VK 760**
Fahrzeug-Ident.Nr **WV2ZZZ7HZ8H168752**

Besichtigungsdatum **18.03.2026**
DAT Europa-Code® **02 905 027 003 0016 DE003 4616**
KBA-Schlüssel **0603/AIE**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- > Getriebe 5-Gang
- > Heckklappe mit Verglasung
Heckscheibe heizbar
- > Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- > Karosserievariante: Normaldach
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 1,9 Ltr. - 62 kW TDI KAT (BRR)
- > Nichtraucher-Paket
- > Radstand 3000 mm
- > Rußpartikelfilter
- > Scheinwerfer H4
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Stahlfelgen 6,5x16
- > Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- > Wegfahrsperrung (elektronisch)
- > Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

- > Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- > Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank
- > Standheizung mit Fernbedienung und Zuheizung
2. Batterie
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	205/65R16C	103 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	12,0 /	12,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	205/65R16C	103 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	10,0 /	10,0 mm /--

durchgeführt von: Andreas Hof info@sv-buero-hof.de | -

Seite 2 von 2

Fahrzeugbewertung: 3073A23002

Erstellt mit SilverDAT® von

Seite 07 / 08



BEWERTUNG

Die dem Gutachten beigelegten Lichtbilder sind gemäß § 72 UrhG urheberrechtlich geschützt und deren Nutzung außerhalb des Gutachtenkontextes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Rechteinhabers.

Rückfragen sind an den unterzeichnenden Sachverständigen zu richten.
Dieses Gutachten umfaßt: 08 Seiten
12 Fotos

Landau, den 18.03.2026

Der Sachverständige



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

