

Landesamt f. Vermessung und Geobasisinformation
Von Kuhl Str. 49
56070 Koblenz
Deutschland

Walter Müller
Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen
P: 01717468632
M: 01717468632
E: walter.mueller1@tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1584750



Fahrzeug:

KO-VK848 /

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1584750
Auftrag vom: 05.11.2024 / 21:07 Uhr
Auftrag per: persönlich
Bewertungsdatum: 05.11.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt: 3.319,33 €
Händlereinkaufswert inkl. MwSt: 3.950,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 05.11.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: TÜV Rheinland Kfz-Prüfstelle Westerburg
Hergenrother Str.
56457 Westerburg
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Hoffmann

Beteiligte

Auftraggeber:	Landesamt f. Vermessung und Geobasisinformation Von Kuhl Str. 49 56070 Koblenz	Fahrzeughalter:	Landesamt f. Vermessung und Geobasisinformation Von Kuhl Str. 49 56070 Koblenz
Zusatzadresse:	Vermessungs- und Katasteramt Westerwald- Taunus Jahnstr. 5 56457 Westerburg		

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	KO-VK848	FIN:	
HSN/TSN:	7107 / ADB	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Mitsubishi
Modell:	ASX 1.8 DI-D+ Edition ClearTec 4WD	Erstzulassung:	11.12.2013
Letztzulassung:	11.12.2013	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2024
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.798 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebearart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	146257 km	Laufleistung geschätzt:	146257 km

Farbe außen

Farbe außen:	Cool Silber	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-------------	-----------------	----------------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Stoff (Schwarz)
----------------------------	-----------------

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2060,0 kg
Leergewicht:	1570,0 kg
Nutzlast:	490,0 kg

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Beifahrersitzlehne, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Armaturenbrett Titan-Dekor, Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-/Audio-Schnittstelle, Chrom-Paket, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachantenne, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec), Motor 1,8 Ltr. - 110 kW DI-D KAT, Nebelscheinwerfer, Radioanlage, Radstand 2670 mm, Regen-/Lichtsensor, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Start/Stop-Anlage (ASG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-/Audio-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Wärmeschutzverglasung getönt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung, RC LM-Räder mit grobstolliger Geländebereifung anstelle der originalen Rad/Reifen Kombination

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenreart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 98 H	Yokohama	Geländereifen	-	Leichtmetallfelge	7,5 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 98 H	Yokohama	Geländereifen	-	Leichtmetallfelge	7,5 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 98 H	Yokohama	Geländereifen	-	Leichtmetallfelge	8,5 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 98 H	Yokohama	Geländereifen	-	Leichtmetallfelge	8,5 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion (Datum): 16.01.2024

**Letzte Inspektion (km-
Stand):**

136797

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

**Allgemeine Angaben zur
Begutachtung:**

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

keine

nicht reparierte Vorschäden:

- Stoßfänger vorn und hinten gestaucht/verschürft
- Lackierung Fahrzeugseite links beschädigt
- Kotflügel rechts leicht eingedrückt mit Lackbeschädigung
- Motorhaube eingedrückt/gestaucht
- Hintertür links eingedrückt
- Seitenwand links eingedrückt
- Tür vorn rechts eingedrückt
- Lackbeschädigung Seitenwand rechts
- Fahrzeugdach eingedellt
- Heckklappe eingedellt
- Original Radsatz nicht vorhanden
- Unterschutz Motor verformt
- Fahrzeug Innen-/und Kofferraum verschmutzt/fleckig/partielle Abschürfungen
- Bremsscheiben hinten Korrosion
- Fahrzeug mit Beschriftung/Warnmarkierung

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 05.11.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer _____ wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand ein Hubmittel zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Wertbeeinflussende Faktoren

siehe Vorschäden

Sonstiges

Das Fahrzeug verfügt neben den beschriebenen nicht reparierten Altschäden über weitere übliche "Kleinstschäden" wie Dellen und Kratzer, die auftragsgemäß nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Diese durch den normalen Gebrauch bedingten Zustandsveränderungen haben nach Auffassung des Unterzeichners aufgrund Fahrzeugalter, Laufleistung und Fahrzeugart keinen oder nur marginalen Werteeinfluss oder lassen sich gemäß der Auftraggeberunterlagen den akzeptieren Zustandsveränderungen/ Schäden zuordnen. Die Beschädigungen die aufgrund ihrer Schadenausprägung als "Grenzfälle" zu bezeichnen sind, werden zur Vermeidung von Unstimmigkeiten dokumentiert. Die Besichtigung erfolgte ohne Demontage von Anbau-/ oder Verkleidungsteilen. Es verbleibt ein Restrisiko auf evtl. versteckte Mängel, welche erst nach einer umfangreichen Demontage diverser Bauteile erkennbar und genauer beurteilbar wären. Dem Unterzeichner lag keine Ausrüstungsliste vor. Abweichungen in den Ausstattungsmerkmalen sind möglich.

Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Walter Müller

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Elsoff-Mittelhofen, den 06.11.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 25 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.