

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 25 Fotos

Dokumentnummer:

1584750

Amtliches Kennzeichen:

KO-VK848

Fahrzeugidentifikationsnummer:



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Heckdiagonale rechts



Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5



Bild 6



Bild 7: Stoßfänger vorn unten verschürft



Bild 8: Stoßfänger vorn unten verschürft




Bild 9: Unterschutz Motor verformt



Bild 10: Lackierung Stoßfänger vorn beschädigt



Bild 11: Kotflügel vorn rechts beschädigt



Bild 12: Kotflügel vorn rechts beschädigt



Bild 13: Motorhaube eingedrückt



Bild 14: Lackierung Fahrzeugseite links beschädigt



Bild 15: Lackierung Stoßfänger hinten beschädigt



Bild 16: Lackierung Stoßfänger hinten beschädigt



Bild 17: Lackierung Stoßfänger hinten beschädigt



Bild 18: Lackierung Stoßfänger hinten beschädigt




Bild 19: Lackierung Stoßfänger hinten beschädigt




Bild 20: Hintertür und Seitenwand links eingedrückt



Bild 21: Hintertür und Seitenwand links eingedrückt



Bild 22: Innen-/Kofferraum verschmutzt



Bild 23: Innen-/Kofferraum verschmutzt



Bild 24: LM-Räder nicht Originalausrüstung



Bild 25: Bremsscheiben hinten Korrosion